

INFORME DE ENSAYO N°: MAG-A-01107-0-0/19 **Fecha de emisión: 20/05/2019**

CLIENTE

Cliente: SICA, S.L. - Grupo NB
Dirección: Avda. de Los Huetos, 50. Pabellón12 Vitoria-Gasteiz (Alava)

DATOS DE LA MUESTRA

Código de muestra: A-01107-0-0 **Fecha/Hora recepción:** 10/05/2019 13:55
Descripción tipo de muestra: Agua
Toma muestra*: Muestreo por el cliente

Información aportada por el cliente

Procedente/centro recogida: CVT
Punto muestreo: Purga depósito SCI
Municipio:
Tipo de muestra: AGUA CONTINENTAL (SISTEMA CONTRA INCENDIOS)
Datos muestra: Ref.:CTV-01; Fecha/hora Recogida: 10/05/2019 12:30; Mediciones: T^a:15.1 °C; Cloro:0.00 mg/l;

RESULTADOS

Fecha/Hora inicio análisis: 10/05/2019 14:00 **Fecha fin análisis:** 20/05/2019
Tipo de Ensayo: Microbiológico

Norma/s aplicable/s:

Ensayo / Método de ensayo	Resultados	*Límite Normativo	Unidades
Identificación de Legionella pneumophila [MAG-LE-03] Identificación de Legionella pneumophila por serología	No detectada		
Recuento de Legionella spp ISO 11731:2017-Recuento de Legionella spp	No detectada		

INFORMACIÓN ADICIONAL DE LOS MÉTODOS DE ENSAYO

Muestra mantenida en refrigeración hasta su análisis.
 [ISO 11731:2017] No detectada, límite de detección teórico del laboratorio 80 ufc/l. Volumen máximo utilizado en el ensayo: 1l. Tipo de envase: Estéril con neutralizante. Matriz B, Procedimientos 8,9,10, MedioC-GVPC.

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS EN LOS PARÁMETROS ANALIZADOS*

Los resultados obtenidos de los ensayos realizados a esta muestra son **CORRECTOS**.

Fdo. Leire Velasco
 Jefe área Microbiología



Realiza el tratamiento	Ubicación de la instalación
SICA, S.L. Avda. de Los Huetos, 50 – Pab 12 01010 Vitoria - Gasteiz B01277383	Centro de Transportes de Vitoria - CTV Pol Ind Jundiz – C\ Lemandabide, 8 01015 VITORIA-GASTEIZ A01056084
REGISTRO OFICIAL DE ENTIDADES Y SERVICIOS BIOCIDAS (ROESB): 0124 - CAV	

RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS

**ANÁLISIS PARA LA DETECCIÓN Y
ENUMERACIÓN DE LEGIONELLA**

Referencia de la muestra	CTV-01
Fecha de muestreo	10/05/2019
Identificación del circuito	SCI
Volumen de agua analizado	1.000 ml
Punto en el que se toma la muestra (bandeja, purga...)	CTV - Depósito
Laboratorio	Laboratorios Araba
Método analítico	ISO 11731 I. ED. 1998-05-01
Limite de detección	80 UFC/L
R E S U L T A D O	
Temperatura del agua	15,1° C
Total <i>Legionella</i> spp.	<80 UFC/1L (No se detecta)
<i>Legionella pneumophila</i>	No se detecta



Firma del responsable
titular de la instalación



Firma del responsable de
la empresa que realiza el
tratamiento